


●親綱支持ベルト発注時の注意事項


親綱支持ベルトは、基本的にコーナー金具が4個必要で1セットになっています。
 しかし、使用する鉄骨柱の形状により、コーナー金具の数量が変わります。
 次の図を参考にして必要数量を算出してください。

◎コラム柱




基本1セット
<ul style="list-style-type: none"> ●親綱支持ベルト3M… 1本 ●支持ベルト用緊張器… 1台 ●コーナー金具…………… 4個

◎丸 柱




基本1セット

◎H 鋼




基本1セット

◎その他



基本1セット +コーナー金具4個追加



基本1セット +コーナー金具2個追加
